



Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF148	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,505 HRS

“ARRANCA Y SE APAGA SOLO DESPUÉS DE 4 SEGUNDOS”

***AJUSTE DE TERMINALES DE BATERÍA**





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF148	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,505 HRS

***REEMPLAZO DE RELAY DE ENCENDIDO POR UNO DE MISMO AMPERAJE DE CAJA DE FUSIBLES**





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF148	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,505 HRS

*REVISIÓN DE ANTICONGELANTE A NIVEL Y BUJÍAS EN BUEN ESTADO





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF148	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,505 HRS

*PLACA Y HORÓMETRO





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF148	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,505 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOCINA DE ALARMA DE REVERSA

