



Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF161	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,507 HRS

“REPARACIÓN DE MARCHA”

*REEMPLAZO DE TABLERO





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF161	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,507 HRS

*INSTALACIÓN DE SWITCH DE PUSH PARA MOTOR DE ARRANQUE





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF161	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro: 10,507 HRS

*INSTALACIÓN DE SWITCH DE PUSH PARA MOTOR DE ARRANQUE





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF161	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,507 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF161	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,507 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZAR BOCINA DE CLAXON
- REQUIERE REEMPLAZAR ALARMA DE REVERSA