



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF212	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,451.7 H

“REEMPLAZO DE MARCHA”

***REEMPLAZO DE MARCHA DE ARRANQUE POR FALLA DE BENDIX**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF212	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,451.7 H



***REEMPLAZO DE MARCHA DE ARRANQUE POR FALLA DE BENDIX**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF212	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,451.7 H

*REEMPLAZO DE MARCHA DE ARRANQUE POR FALLA DE BENDIX





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF212	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,451.7 H

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF212	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,451.7 H

*OTRAS OBSERVACIONES

RELLENO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)