





Empresa: PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:	Código QR: MONT-22	N. Orden: KAUF209	Fecha: 23/10/2024
---------------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Equipo: HYSTER	Modelo: H3.0XT	Serie: D466R03238P	Ubicación: VHSA	Horómetro: 14,134.8 H
-----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------

“FALLO DE RANQUE Y FUGA EN TRANSMISIÓN”

REEMPLAZO DE ALTERNADOR (NO METÍA CARGA)





Empresa: PLANTA NUEVA ECOLOGIA **Solicitante:** **Código QR:** MONT-22 **N. Orden:** KAUF209 **Fecha:** 23/10/2024

Equipo: HYSTER **Modelo:** H3.0XT **Serie:** D466R03238P **Ubicación:** VHSA **Horómetro:** 14,134.8 H

*HORÓMETRO Y PLACA





MONT-22

Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF209	Fecha:	23/10/2024
-----------------	-----------------------	---------------------	--	-------------------	---------	------------------	---------	---------------	------------

Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	14,134.8 H
----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------------	-------------------	------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA POR RETÉN DE FRENO