



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	INT570	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

“DAÑO EN RUEDA TRASERA IZQUIERDA”

***DESARMADO DE AMORTIGUADOR PARA REVISIÓN**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	INT570	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS


***SE VOLVIÓ A INSTALAR LAS MISMAS PIEZAS**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	INT570	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE CAJUELA





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	INT570	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	INT570	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- SIGUE HACIENDO RUIDO DEL LADO DERECHO DELANTERO