



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*REEMPLAZO DE SELENOIDE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

***REEMPLAZO DE 4 BOBINAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*LIMPIEZA Y ENGRASADO DE RIELES DEL MÁSTIL





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H


*REEMPLAZO DE DOS MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*LAVADO DE CADENAS, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE RIELES DEL MÁSTIL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF197	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,633.8 H

*HORÓMETRO

