



|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0130 | N. Orden:  | KAUF233  | Fecha:     | 30/10/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25          | Serie:     | 91649     | Ubicación: | PALENQUE | Horómetro: | 9,311.8 HRS |

## ***“TUERCAS FLOJAS DE LOS BIRLOS EN RUEDA DELANTERA”***

### **\*REEMPLAZO DE 6 BIRLOS DE LLANTA TRASERA**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF233  | <b>Fecha:</b>     | 30/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 9,311.8 HRS |


**\*SE DESMONTA LLANTA TRASERA DERECHA PARA CAMBIO DE BIRLOS**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF233  | <b>Fecha:</b>     | 30/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 9,311.8 HRS |

## \*HORÓMETRO Y PLACA





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF233  | <b>Fecha:</b>     | 30/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 9,311.8 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA CAMBIO DE RIN DE LLANTA TRASERA DERECHA YA QUE TIENE ORIFICIOS DE BIRLOS OVALADOS
- EN EL TABLERO NIO MARCA PRESIÓN DE ACEITE (POSIBLE SENSOR)

