



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF239	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,617.9 HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF239	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,617.9 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF239	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,617.9 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF239	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,617.9 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO AL MEZCLADOR O EN SU CASO REEMPLAZO