




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,660.8 H

“SE BLOQUEÓ EL SISTEMA HIDRÁULICO”

SE DIAGNOSTICA RELEVADOR DAÑADO Y SE REEMPLAZA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,660.8 H

*AJUSTE DE CABLEADO

