



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF270	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,595 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA DE ACELERACIÓN Y CAMBIO DE SWITCH”

***SE COLOCA MEZCLADOR PROVISIONAL DEL EQUIPO 2427 PARA SU FUNCIONAMIENTO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF270	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,595 HRS

***SE HACE REPARACIÓN DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE SWITCH DE IGNICIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF270	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,595 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE MEZCLADOR NUEVO
- REQUIERE ARNES DE BOBINA

