




Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF268	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,632 HRS

“NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE BATERÍA**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF268	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,632 HRS

“NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE BATERÍA**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF268	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,632 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF268	Fecha:	04/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,632 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA

