



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

OBSERVACIONES






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF258	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	6,036 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BAQUELAS DEL DESPLAZADOR INFERIOR