



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,790.2 H

“NO ENCIENDE”

SE LE CAMBIA BATERÍA NUEVA AL LINDE POR LA OTRA BATERÍA, YA QUE NO RETENÍA CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,790.2 H

*LIMPIEZA DE ARNESES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,790.2 H

***SE LIMPIAN FUSIBLES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,790.2 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN POR FUGA DE ACEITE HUIDRÁULICO
- DOS FAROS DELANTEROS