



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF253	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,154 HRS

“FUGA DE ACEITE”

***SE REEMPLAZAN DOS MANGUERAS VIAJERAS DEL DESPLAZADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF253	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,154 HRS


***SE REEMPLAZAN DOS MANGUERAS VIAJERAS DEL DESPLAZADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF253	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,154 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF253	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,154 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE
- LIMPIEZA DEL MÁSTIL Y CADENA

