



|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |             |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0290        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF236 | <b>Fecha:</b>     | 05/11/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1330-03839 | <b>Ubicación:</b> | LERMA   | <b>Horómetro:</b> | 8,400.9 HRS |

**\*SE LE HACE LIMPIEZA DE BOBINA Y PASTILLA DE ENCENDIDO Y LLAVÍN, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE Y SE REALIZA LEVANTAMIENTO GENERAL**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA-0290

|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |             |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0290        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF236 | <b>Fecha:</b>     | 05/11/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1330-03839 | <b>Ubicación:</b> | LERMA   | <b>Horómetro:</b> | 8,400.9 HRS |

## \*HORÓMETRO Y PLACA





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |             |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0290        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF236 | <b>Fecha:</b>     | 05/11/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1330-03839 | <b>Ubicación:</b> | LERMA   | <b>Horómetro:</b> | 8,400.9 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BASE DONDE VA EL LLAVÍN
- REQUIERE TOLVA DEL LADO IZQUIERDO Y DONDE LLEVA EL LADO DEL TABLERO Y SENSORES
- SERVICIO DEL MÁSTIL
- LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACIÓN
- LAVADO DE RADIADOR
- MANTENIMIENTO EN GENERAL

