



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF235	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	5,520 HRS

“CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDAS”

***RELLENO DE ACEITE (3 LTS)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF235	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	5,520 HRS

***REEMPLAZO DE 5 BIRLOS CON SU TUERCA DE LLANTAS TRASERAS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF235	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	5,520 HRS

***REEMPLAZO DE 5 BIRLOS CON SU TUERCA DE LLANTAS TRASERAS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF235	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	5,520 HRS


***REEMPLAZO DE 5 BIRLOS CON SU TUERCA DE LLANTAS TRASERAS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF235	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	5,520 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF235	Fecha:	05/11/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	5,520 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO MAYOR DE TODOS LOS ACEITES
- CAMBIO DE BUJÍAS Y LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, CAMBIO DE BOMBA Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
- 2 MANGUERAS VIAJERAS DEL DESPLAZADOR
- BOBINA DE ARRANQUE Y REVERSA
- CAMBIO DE RIN Y 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS
- LIMPIEZA DE BALATAS PARA VERIFICAR ESTADO

