




VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,509 HRS

“SE TRABA EL DEZPLAZADOR Y FUGA DE ACEITE”

***SE ACOMODÓ PLACA DE DEZPLAZADOR YA QUE SE ENCONTRABA FUERA DE SU LUGAR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,509 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DEL COMPLEMENTO POR FUGA DE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,509 HRS

OTROS OBSERVACIONES:

- REQUIERE VAQUELAS DEL DESPLAZADOR

