



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF314	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	6,646.8 HRS

“SE BLOQUEA”


***REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO, ENCONTRANDO FALLO EN 1 JOYSTICK, PROVOCANDO BLOQUEO EN GENERAL**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF314	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	6,646.8 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF314	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	6,646.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE GADO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE CORREGIR FUGA POR TAPA DE PUNTERÍAS