



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO ELEMENTOS COTIZADOS, ENGRASANDO BALEROS DE MAZA DELANTERA, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS Y CALIBRACIÓN”

***REEMPLAZO DE BALATAS DE FRENO**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*REEMPLAZO DE BALATAS DE FRENO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H


*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*MANTENIMIENTO PRTEVENTIVO A FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF326	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,969.1 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- COMENTA EL MECÁNICO QUE LAS BALATAS SE LE CALIBRARÁ DESPUES CUANDO HAYA ASENTADO EL TAMBOR A LAS BALATAS