



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-02	N. Orden:	KAUF354	Fecha:	15/11/2024
Equipo:	FORD	Modelo:	F-350 2009	Serie:	3FEKF36L69MA20653	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

“REPARACIÓN DE PALANCAS DE VELOCIDAD”

***SE RELLENA DE FIBRA DE VIDRIO EL BUJE DE LA BASE DE LA PALANCA**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-02	N. Orden:	KAUF354	Fecha:	15/11/2024
Equipo:	FORD	Modelo:	F-350 2009	Serie:	3FEKF36L69MA20653	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

***SE MACHUELA EL TORNILLO DE LA BASE Y SE INSTALA LA PALANCA DE VELOCIDAD**

