



|          |       |              |         |            |              |            |              |            |            |
|----------|-------|--------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | BATAB | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-09      | N. Orden:  | KAUF327      | Fecha:     | 13/11/2024 |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H40D-02 | Serie:     | H2X394F03572 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,651 HRS  |

**“NO ARRANCA”**

**\*SENSOR POSICIÓN DE ARBOL DE LEVAS – (CAMBIO DE SENSOR CMP)**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | BATAB | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-09      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF327      | <b>Fecha:</b>     | 13/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394F03572 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,651 HRS  |

## \*MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR DE MONTACARGAS





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | BATAB | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-09      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF327      | <b>Fecha:</b>     | 13/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394F03572 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,651 HRS  |

## \*MANTENIMIENTO A RADIADOR





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | BATAB | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-09      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF327      | <b>Fecha:</b>     | 13/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394F03572 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,651 HRS  |

**\*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (7 LTS)**

