



Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF290	Fecha: 12/11/2024
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 10,691.2 H

***PRENSADO Y REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SÓLIDAS 6.50-10/5.00**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF290	Fecha:	12/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,691.2 H

*PRENSADO Y REEMPLAZO DE 2 LLANTAS 28X9X15





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF290	Fecha:	12/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,691.2 H

*REEMPLAZO DE ARNES DE LA BOBINA EN MAL ESTADO





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF290	Fecha:	12/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,691.2 H

***SE CORRIGE FALLA DE SISTEMA HIDRÁULICO ENCONTRANDO LINEAS EN CORTO CIRCUITO**





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF290	Fecha:	12/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,691.2 H

*HORÓMETRO Y PLACA

