



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF343	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,510.3 HRS

“TIRÓ TODO EL ANTICONGELANTE”

***SE REEMPLAZA RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE YA QUE ESTABA FISURADO Y SE TOMA PROVINCIONAL EL RECUPERADOR DEL EQUIPO QUE ESTA FUERA DE SERVICIO (2427)**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF343	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,510.3 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF343	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,510.3 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS**