



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF311	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,641 HRS

“POSIBLE FUGA EN CONEXIÓN DE SISTEMA DE GAS”

***CAMBIO DE CONEXIÓN A MANGUERA DE GAS Y CONO DE 90°**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF311	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,641 HRS

*CAMBIO DE CONEXIÓN A MANGUERA DE GAS Y CONO DE 90°





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF311	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,641 HRS

***SE FIJA TANQUE DE GAS CON SU BASE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF311	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,641 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF311	Fecha:	11/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,641 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLANTA TRASERA DERECHA LE FALTA BIRLO
- MANGUERAS HIDRÁULICAS DE GATO DE LEVANTE CENTRAL SE VEN DAÑADAS POR FUERA (PERO NO FUGAN ACEITE)