



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF367	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,630 HRS

“REPARACIÓN DE BASE DE DESPLAZADOR LATERAL Y REPARACIÓN DE BASE CARRO PORTAHORQUILLAS”

***RELLENADO DE PIEZA DE BAQUELAS Y ALINEADO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF367	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,630 HRS

***RELLENADO DE PIEZA DE BAQUELAS Y ALINEADO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF367	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,630 HRS

***RELLENADO DE PIEZA DE BAQUELAS Y ALINEADO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF367	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,630 HRS

***RELLENADO CON SOLDADURA DE CARRO PORTA HORQUILLA Y ALINEADO DE PIEZAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF367	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,630 HRS

***ELABORACIÓN DE BASES Y ABRASADERAS PARA MANGUERAS DE DISTRIBUIDOR Y RECORTE ADECUADO PARA FUNCIONAMIENTO DEL DOBLE HORQUILLA**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF367	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,630 HRS

*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)

- REQUIERE RELLENO A SU NIVEL CORRECTO

