



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF424	Fecha:	05/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,840 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO DE HIDRÁULICO
- REQUIERE CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO POR MOTIVO QUE EMPIEZA A ZUMBAR LA BOMBA