



|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”***

**\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |


### \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

### \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN







|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |


## \*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE








|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL








|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*LUBRICADO DE CADENAS





|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL







|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0308

|                 |        |                     |           |                   |           |                   |                |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0308 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF422        | <b>Fecha:</b>     | 02/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25 | <b>Serie:</b>     | 91604     | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | 6,093 HRS  |

## \*HORÓMETRO Y PLACA

