



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF504	Fecha:	06/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,765 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE ARRANQUE, REEMPLAZANDO SENSOR DE CIGÜEÑAL”

***CAMBIO DE SENSOR DE ALBOR DE LEVAS**

