



VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”***

### **\*REEMPLAZO DE ACEIRTE DE MOTOR**





VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR







VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**






VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN







VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## \*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE






VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## \*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL







VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

### \*REEMPLAZO DE BUJÍAS





VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## \*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR







VHSA - 0084

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF516  | <b>Fecha:</b>     | 10/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30FT-16           | <b>Serie:</b>     | A232567   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11,687 HRS |

## \*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

