



VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF518	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,819 HRS

“TORNILLOS QUEBRADOS”

***REEMPLAZO DE TORNILLOS POR TORNILLOS DE GRADO (8 TORNILLOS)**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF518	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,819 HRS

*REEMPLAZO DE TORNILLOS POR TORNILLOS DE GRADO (8 TORNILLOS)





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF518	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,819 HRS

***REEMPLAZO DE TORNILLOS POR TORNILLOS DE GRADO (8 TORNILLOS)**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF518	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,819 HRS

*HORÓMETRO

