





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0335	N. Orden:	KAUF334	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:		Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,031HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA, COLOCANDO REFUERZO EN GUARDA DE CARGA”




***SE REALIZA TRABAJO DE SOLDADURA Y SE LE PONE REFUERZO DE SOLERA DE 1M**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0335	N. Orden:	KAUF334	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:		Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,031HRS

***SE REALIZA TRABAJO DE SOLDADURA Y SE LE PONE REFUERZO DE SOLERA DE 1M**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0335	N. Orden:	KAUF334	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:		Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,031HRS

***SE REALIZA TRABAJO DE SOLDADURA Y SE LE PONE REFUERZO DE SOLERA DE 1M**

