



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF541	Fecha:	14/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARR. CARD-VHSA	Horómetro:	9,043 HRS

“NO ARRANCA”

***SE REALIZA CORRECTIVO EN LINEA DE BOBINA POR FALLA EN ORDEN DE ENCENDIDO**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF541	Fecha:	14/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARR. CARD-VHSA	Horómetro:	9,043 HRS

*HORÓMETRO

