



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF543	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARR. CARD-VHSA	Horómetro:	9,044 HRS

"NO ARRANCA"

***SE REALIZO REVISIÓN DEL EQUIPO MONTACARGAS EN GENERAL, ENCONTRANDO FALLO POR FALTA DE COMBUSTIBLE (LP) Y BATERÍA DESCARGADA Y SE REALIZA REEMPLAZO DE BATERÍA**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF543	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARR. CARD-VHSA	Horómetro:	9,044 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF543	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARR. CARD-VHSA	Horómetro:	9,044 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF543	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARR. CARD-VHSA	Horómetro:	9,044 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO REQUIERE COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO