



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA, FILTROS Y ACEITE”

***REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS

*REEMPLAZO DE DOS MANGUERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS

*MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO (40 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF562	Fecha:	20/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	6,916 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA

