



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF589	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***“REPARACIÓN DE MONTACARGAS POR CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE TRANSMISIÓN CON AGUA DE ENFRIADOR,
REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN Y DE RADIADOR”***

- REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF589	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF589	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE (8LTS)






VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF589	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF589	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE VENTILADOR POR DESGASTE
- REQUIERE REEMPLAZO DE TOLVA DE VENTILADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE TABLERO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF589	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS

