



VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF605	Fecha:	28/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,928 HRS

“REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN”

***SE CAMBIA 1 BUJE Y 1 PERNO DE DIRECCIÓN**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF605	Fecha:	28/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,928 HRS

***SE HACE EL REAJUSTE AL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y PERNO**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF605	Fecha:	28/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,928 HRS

*ENGRASADO DE DIRECCIÓN





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF605	Fecha:	28/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,928 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF605	Fecha:	28/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	4,928 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL PEQUEÑO JUEGO QUE TIENE ES POR DESGASTE DE MASA Y EN BUJE DE CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO O EN SU CASO REPARACIÓN