



Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF601	Fecha:	26/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,308 HRS

“NO APRETAN LOS TORNILLOS DE LA ABRAZADERA DEL CILINDRO CENTRAL”

***ELABORACIÓN DE CUERDA NUEVA DE 7/16 X 1” DE PROFUNDIDAD Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS NUEVOS DE 7/16 Y NEOPRENO PARA EVITAR VIBRACIÓN**





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF601	Fecha:	26/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,308 HRS

***CAMBIO DE TORNILLOS POR MOTIVO DE VENCIMIENTO DE CUERDA 3/8**





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF601	Fecha:	26/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,308 HRS

***CAMBIO DE TORNILLOS POR MOTIVO DE VENCIMIENTO DE CUERDA 3/8**





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF601	Fecha:	26/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,308 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF601	Fecha:	26/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,308 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE PERCIBE FUGA EN TRANSMISIÓN DE EQUIPO**

