



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE LLANTAS”

***REEMPLAZO DE 4 LLANTAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF588	Fecha:	21/12/2024
Equipo:	KOMATUS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS

