



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF624	Fecha:	31/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,004 HRS

“ESTÁ HACIENDO RUIDO EXTRAÑO”

***COLOCACIÓN DE DOS TORNILLOS DE ESCAPE Y AJUSTE DE ESCAPE SUELTO PARA FIJAR EN SU BASE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF624	Fecha:	31/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,004 HRS

***COLOCACIÓN DE DOS TORNILLOS DE ESCAPE Y AJUSTE DE ESCAPE PARA FIJAR EN SU BASE**






VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF624	Fecha:	31/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,004 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF624	Fecha:	31/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,004 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE REQUIERE SOLDAR EL ESCAPE Y DESMONTAR CONTRAPESO PARA SU REVISIÓN Y SOLDADURA**