



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF704	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,097 HRS

“CAMBIO DE FLECHA DE VENTILADOR, CAMBIO DE BALEROS DE FLECHA Y BANDA DE ALTERNADOR”

***REEMPLAZO DE BALEROS DE POLEA DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF704	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,097 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROS DE FLECHA





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF704	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,097 HRS

***SE REEMPLAZA FLECHA DE POLEA DE VENTILADOR**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF704	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,097 HRS

***SE REEMPLAZA FLECHA DE POLEA DE VENTILADOR**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF704	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,097 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE (8 LTS)





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF704	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,097 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

