



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF679	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,325 HRS

“PRENSADO Y REEMPLAZO DE 4 LLANTAS SÓLIDAS”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF679	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,325 HRS

***REEMPLAZO DE 4 LLANTAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF679	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,325 HRS


*REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF679	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,325 HRS

***REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF679	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,325 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

