



Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF737	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN”





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF737	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF737	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

***REEMPLAZO DE POLEA TENSORA DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF737	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TERMOSTATO

