



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF753	Fecha:	20/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

“NO FUNCIONA SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE NI INCLINACIÓN”



***SE REVISA CAJA DE FUSIBLES Y SE REEMPLAZA UN FUSIBLE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF753	Fecha:	20/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE CAJA DE FUSIBLES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF753	Fecha:	20/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

***SE CALIBRA EJE DE INCLINACIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF753	Fecha:	20/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF753	Fecha:	20/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE DISPLAY, NO FUNCIONA