



MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF791	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,932 HRS

“EL CLAXON SE QUEDA PEGADO AL GIRAR EL VOLANTE”

***SE ENCUENTRA MONTACARGA FUERA DE SERVICIO YA QUE EL VOLANTE SE GIRABA SOLO ENCONTRANDO QUE LA CAÑA DE VOLANTE ESTABA FUERA DE POSICIÓN**





MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF791	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,932 HRS

***SE REPARA CAÑA DE VOLANTE Y SE COLOCÓ EN SU LUGAR**





MONT-25

Empresa:	SUJECIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF791	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,932 HRS

***SE REPARA CAÑA DE VOLANTE Y SE COLOCÓ EN SU LUGAR**





MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF791	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,932 HRS

***SE HACE LIMPIEZA A DISCOS DE VOLANTE DEL CLÁXON**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF791	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,932 HRS

***SE HACE LIMPIEZA A DISCOS DE VOLANTE DEL CLÁXON**





MONT-25

Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF791	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,932 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

