



Empresa:	DRIL-QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF793	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	13,654 HRS

“PIERDE POTENCIA”

***CAMBIO DE ARNES DEL INYECTOR 2**





Empresa:	DRIL-QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF793	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	13,654 HRS

*CAMBIO DE ARNES DEL INYECTOR 2





Empresa:	DRIL-QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF793	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	13,654 HRS

*RELLENO DE REFRIGERANTE

