



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF814	Fecha:	28/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,364 HRS

“PALANCA CENTRAL DEL MÁSTIL ESTA BLOQUEADA”

***BOBINA DEL BANCO DE VÁLVULA EN MAL ESTADO (CILINDRO DE INCLINACIÓN)**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF814	Fecha:	28/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,364 HRS

***QUEDA OPERATIVO PROVISIONALMENTE, REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF814	Fecha:	28/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,364 HRS

***QUEDA OPERATIVO PROVISIONALMENTE, REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF814	Fecha:	28/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,364 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF814	Fecha:	28/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,364 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

