



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF817	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	25,798 HRS

"INTALACIÓN DE TORNILLOS"

***REAPRETADO DE TORNILLOS CON LOCTAIL Y SOLDADURA EN GUARDA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF817	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	25,798 HRS

***REAPRETADO DE TORNILLOS CON LOCTAIL Y SOLDADURA EN GUARDA**





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF817	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	25,798 HRS

*SOLDADURA EN GUARDA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF817	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	25,798 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN MANGUERA DEL BANCO AL MÁSTIL