




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF828	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,858 HRS

“TAPA DEL ASIENTO DE OPERADOR NO SE PUEDE CALZAR CON EL GATO Y NO SE PUEDE REVISAR FLUIDOS”


***SE REEMPLAZA GATO DEL COFRE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF828	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,858 HRS

***SE REEMPLAZA GATO DEL COFRE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF828	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,858 HRS

***SE REEMPLAZA FOCO DE DIRECCIONAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF828	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,858 HRS

***PLACA DE DATOS**

