



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR Y REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS


*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF843	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CHICOTES DE FRENO DE MANO
- REQUIERE CAMBIO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENO
- MOTOR TIRA HUMO, REQUIERE REPARACIÓN
- REQUIERE CAMBIO DE MARCHA, SE PATINA
- LE FALTAN BAQUELAS DE DESLIZAMIENTO (TODAS)