



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF714	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTACARGAS ELÉCTRICO”


***REVISIÓN DE FLUIDOS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF714	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS


*LIMPIEZA EN GENERAL CON SOLVENTE DIELECTRICO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF714	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA EN GENERAL CON SOLVENTE DIELECTRICO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF714	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF714	Fecha:	23/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS

